

ERRATA DU TOME VI

Page 149, dernier alinéa :

- 45 mm. pour les essieux accouplés des 141 P et 141 R (ou 50 mm. au dernier rafraîchissage),
- 40 mm. pour les essieux porteurs des 141 P (ou 45 mm. au dernier rafraîchissage),

Page 291, figure 215, supprimer l'indication de la force R^3 dont le point d'application a été situé près de la biellette gauche sur l'axe de l'essieu (élévation).
